

LKA3054.10.0000

МАТОВЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК

Цвет	Прозрачный									
Назначение	Мебель, двери, фасады									
Уровни блеска	10									
Способ нанесения	Распыление									
Смешивание	<table border="1"> <tr> <td>Продукт</td> <td>Вес</td> </tr> <tr> <td>LKA3054.XX.0000</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>HNA3053.00.0000</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Разбавитель</td> <td>35-50</td> </tr> </table>	Продукт	Вес	LKA3054.XX.0000	100	HNA3053.00.0000	10	Разбавитель	35-50	
Продукт	Вес									
LKA3054.XX.0000	100									
HNA3053.00.0000	10									
Разбавитель	35-50									

*Всегда уточняйте наличие наиболее подходящего разбавителя для условий нанесения и специфики использования продукта.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Жизнеспособность смеси (часов, при 20°C)	8
Количество нанесения (г/м²)	100 - 130
Сушка (минут, 100 г/м² при 20°C)	От пыли: 25-30 На отлип: 40-50 Складирование: 3-4 ч

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Срок годности	При надлежащем хранении в плотно закрытой заводской таре срок годности 1 год. После периодов длительного хранения рекомендуется проверять продукт на однородность и тщательно перемешивать для устранения осадка
----------------------	---

- акриловый грунт-лак, характеризующийся однородной матовостью, гладкостью, хорошей твердостью поверхности, быстротой сушки.
- в особенности подходит для не желтеющих систем

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Подложка должна быть должным образом подготовлена, ошлифована и очищена от всех видов загрязнений и пыли.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Используйте только рекомендованные технологами компании отвердители и разбавители.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Грунтовку хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей. После вскрытия упаковки, материал должен быть использован как можно быстрее. Более подробная информация по обращению с материалом – в паспорте безопасности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Готовый к применению материал может вызвать на коже и в дыхательных путях раздражение и аллергические реакции. Избегать вдыхания паров. К работе не допускать аллергиков и лиц, склонных к заболеваниям дыхательных путей. Окрасочные работы проводить при наличии местной и общей вентиляции. При недостаточной вентиляции использовать респиратор. При наличии симптомов астмы или затрудненного дыхания обратиться за медицинской помощью. Держать в плотно закрытой таре. Использовать нитриловые перчатки. При попадании на кожу и (или) волосы немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи (волос) промыть водой с мылом.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!